

# Métaux ferreux, Email, Verre

Blanc

La Peinture Haute Température est spécialement formulée pour la mise en peinture des éléments ferreux et non ferreux, y compris le verre et l'émail, soumis à la chaleur jusqu'à 600°C en intérieur et en extérieur.

Cette peinture est idéale pour les appareils de chauffage, barbecues (parties extérieures), tuyauteries, blocs moteurs.

## **COULEURS**

Mat







# CARACTÉRISTIQUES



**ASPECT** 



**FORMAT** 



SÉCHAGE

Sec au toucher: 4h



SÉCHAGE

Entre 2 couches: 12h à 24h



RENDEMENT





**NETTOYAGE DES OUTILS** 

Diluant - Nettoyant universel

## **CONSEILS D'UTILISATION**

### **PROPRIÉTÉS**

- > Peinture résistante aux hautes températures jusqu'à 600°C
- > Insensible à l'essence

### **PRÉPARATION**

- > Les supports à peindre doivent être en bon état, lisses, propres, secs, froids.
- > Supports neufs:

Dégraisser, poncer les surfaces lisses et métaux non ferreux puis dépoussiérer.

> Supports anciens:

Eliminer les parties non adhérentes. Détruire la rouille éventuelle avec le Destructeur de rouille Julien (appliqué sur métaux non ferreux, le Destructeur de rouille doit être rincé puis le support séché soigneusement).

> Supports déjà peints:

Eliminer les anciennes peintures.

#### **APPLICATION**

- > Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant application.
- > Appliquer en 2 couches au pinceau.
- > Pour une utilisation au pistolet : diluer avec 10% à 15% de diluant universel classique.
- > La montée en température, après 48h de séchage doit être progressive pour un résultat

optimal.

> Pour que le film soit parfaitement dur et résistant, il est indispensable de porter le support à 350°C/400°C pendant une heure environ.



La Peinture Haute Température n'est pas recouvrable. La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage.